



**PERSATUAN PENDUDUK JALAN 73-75 (TIEM), TAMAN ALAM BUDIMAN,  
SEKSYEN U10, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN**

PPM-043-10-27092017

No. 39, Jalan Pulau Lumut U10/73B, Taman Alam Budiman, Seksyen U10,  
40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

email : [admin@tiem.my](mailto:admin@tiem.my) <http://www.tiem.my>

Rujukan Kami: tiem/adm/1-22

Tarikh : 17 Oktober 2022

Rujukan Tuan :

Kepada :

**Pengarah**

**Jabatan Kerja Raya Selangor**

Kompleks Ibu Pejabat

Jabatan Kerja Raya Selangor

Persiaran Jubli Perak, Seksyen 17

40200 Shah Alam

Selangor Darul Ehsan

Email : [aduansel@jkr.gov.my](mailto:aduansel@jkr.gov.my)

Melalui :

**Puan Ghandimathi a/p Suppiah**

Pusat Khidmat Ahli Majlis Zon 20

51-1 Jalan Pulau Lumut P U10/P, Alam Budiman, Seksyen U10,

40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

Email: [aduansel@jkr.gov.my](mailto:aduansel@jkr.gov.my)

[fdl\\_7@yahoo.com](mailto:fdl_7@yahoo.com)

[adun@najwanhalimi.com](mailto:adun@najwanhalimi.com)

[amirudinshari@selangor.gov.my](mailto:amirudinshari@selangor.gov.my)

[datukbandar@mbsa.gov.my](mailto:datukbandar@mbsa.gov.my)

Tuan/Puan,

**ADUAN KESUKARAN KELUAR DAN MASUK KE/DARI PRECINT SRI TILIA DAN EMBUN,  
TAMAN ALAM BUDIMAN, SEKSYEN U10, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN**

Perkara diatas adalah dirujuk.

2. Terdahulu kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pihak yang berkenaan kerana telah melaksanakan tuntutan kami mengenai pembinaan bonggol dan juga 'speed breaker' secara berperingkat sehingga Ogos 2021.
3. Namun begitu kesan dari pembukaan jalan lencongan ke Setia Alam melalui Persiaran Pulau Lumut ini juga telah mengakibatkan trafik yang luar biasa terutamanya pada waktu puncak dan ditambah lagi dengan pembukaan Lebuhraya DASH. Keadaan ini sekali gus telah menyukarkan kami untuk keluar dan masuk ke kawasan perumahan kami kerana:
  - a. Kenderaan berbaris di sepanjang Persiaran Pulau Lumut menghala ke Persiaran Mokhtar Dahari telah menghalang laluan keluar dan masuk ke kawasan perumahan kami.
  - b. Kenderaan dipandu laju sehingga melanggar bonggol yang dibina dan sekali gus telah membahayakan kenderaan yang keluar dan masuk ke kawasan perumahan.

4. Justeru itu, untuk kebaikan semua dan sebelum berlaku kejadian yang tidak diingini, kami sangat mengharap agar pihak berwajib dapat mengambil tindakan yang sewajarnya sebagaimana berikut (Sila lihat lampiran):
  - a. Menambah satu lagi bonggol (1 telah sediada) serta membina sehingga ke hujung bahu jalan bagi menghalang motosikal mengelak daripada bonggol tersebut serta menyediakan lorong/paip bagi laluan air hujan.
  - b. Menambah kotak kuning tanda tidak boleh berhenti dilaluan masuk ke kawasan perumahan.
5. Justeru kami mewakili penduduk yang terlibat, merayu agar sesuatu dapat dilakukan bagi mengelakkan kejadian yang lebih buruk dan tidak diingini berlaku.

Semoga aduan ini mendapat perhatian dan pertimbangan yang sewajarnya dari pihak Tuan. Segala kerjasama yang diberikan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Yang benar,



**Azhar Aziz**  
Pengerusi TiEM  
Sesi 2020-2022  
019 2991600

Salinan kepada :

**1. Puan Ghandimathi a/p Suppiah**


Pusat Khidmat Ahli Majlis Zon 20  
51-1 Jalan Pulau Lumut P U10/P,  
Alam Budiman, Seksyen U10,  
40150 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan  
Email : [fdl\\_7@yahoo.com](mailto:fdl_7@yahoo.com)

**2. Y.B. Tuan Mohd Najwan Bin Halimi**

Pusat Khidmat Masyarakat Kota Anggerik  
G-08, Blok 2, TTDI Adina, No.11, Jalan Judo 13/45 ,  
Seksyen 13, 40100 Shah Alam Selangor.  
Email : [adun@najwanhalimi.com](mailto:adun@najwanhalimi.com)

# LAMPIRAN

Lokasi laluan masuk ke Precint Sri Tilia dan Embun



Cadangan pembinaan bonggol kedua dan juga petak kuning di hadapan laluan masuk utama







Kesesakan dari Setia Alam ke  
Persiaran Pulau Lumut



Gambar kesesakan kenderaan di Persiaran Pulau Lumut dan laluan keluar masuk dari Jalan Pulau Lumut U10/73

*Sumber gambar : Whatsapp Group Warga TiEM*